

## U-42 紫外線吸収剤 使用説明書

### 用 途

ウレタン系塗料の紫外線による黄変・色とび及び木地の変色の低減

### 使用方法

塗料調合時に添加し、良く攪拌してご使用ください。  
添加量は、塗料「A液+B液」に対し3%が限度です。

### 注意事項

- ・ 使用後速やかに密栓して冷暗所に保存してください。
- ・ 添加量が過剰になりますと、塗料のしまり及び最終硬度の低下等の影響がありますのでご注意ください。
- ・ ノンイエロータイプの塗料には最大添加量2%以内でご使用ください。
- ・ トップコートに添加するのが効果的な方法ですが、更に効果を高めるために中塗り・下塗り塗料への添加も可能です。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社